


صناديق هدايا مغناطيسية قابلة للطي مخصصة

دليل المشتري من ZIGPAC (رمز SKU: ZPCBOO06)




هندسة نظام العرض والتسليم المتكامل.

ما وراء الصندوق:

هندسة نظام التسليم


لا يمكن للغلاف الخارجي الجميل أن يعوّض غطاءً غير مستو، أو خشوة تسمح بالحركة، أو صندوقاً يصل بزوايا تالفة. هذه الإخفاقات تنشئ عمل إعادة تغليف، وتكاليف استبدال، وتجربة فتح دون المستوى المطلوب.



العرض


اللوجستيات

الحماية




تحديد البنية المغناطيسية القابلة للطي

اللوحة A



اللوحة B



الآليات الأساسية

جسم مصمم للطي المسطح مع غطاء يُغلق مغناطيسيًا. يوفر عرضًا منظمًا، على عكس أكياس الهدايا المرنة.


قيد هيكلي، وليس تصنيف تحمّل

يصف مصطلح "قابل للطي" البناء فقط. ولا يحدد تصنيف حمولة مختبرًا أو مستوى حماية أثناء النقل.

الشحن المسطح مقابل قابلية إعادة الاستخدام

ميّز بين الشحن مسطحًا والطي المسطح المتكرر بعد الاستخدام. أساليب التجميع التي تثبت الزوايا باللاصق غير مخصصة للتفكيك المتكرر.

معادلة الملاءمة: تحديد المقاس من الداخل إلى الخارج



ابدأ بالواقع

ضمّن الحاويات الحالية، والتغليف الواقي، والبطاقات المطبوعة. قياس المنتج الرئيسي وحده غير كافٍ.

الداخلي مقابل الخارجي

القياس الداخلي يحدد الملاءمة؛ بينما يحدد القياس الخارجي الشحن الكرتون.

احسب تأثير الحشوة

جدران الحشوة والخلوصات لا تختفي بالسحر، بل يجب احتسابها رياضياً ضمن مقاس الصندوق المذكور.


لا توجد سعة عامة

تُحدّد السعة والوزن المدعوم حصرياً من خلال التحقق من العينة الفعلية، لا من المواصفات الافتراضية.

ربط حقول المواصفات

ما يجب أن تحدده الموافقة	كيفية تسجيله	حقل المواصفات
تتناسب الترتيبية الكاملة المقصودة.	سجّل كقائمة بالعناصر و LxWxH لكل عنصر بالمليمتر.	المحتويات
لا تعيق الحشوة والمحتويات إغلاق العبوة.	سجّل LxWxH بالمليمتر (حدّد نقاط القياس).	المساحة الداخلية القابلة للاستخدام
تستوعب عبوة الشحن الواقية الصندوق.	سجّل LxWxH بالمليمتر.	المظهر الخارجي بعد التجميع
يُقيّم الهيكل المقترح تحت الحمولة المقصودة.	سجّل بالجرام أو الكيلوغرام (حدّد المحتويات).	الوزن تحت الحمل
تبقى المحتويات في موضعها ويسهل إزالتها.	سجّل ترتيب التجايف.	تخطيط الحشوة
يكون النص مقروءًا ومتجهًا بشكل صحيح عند الفتح.	سجّل مواقع الشعار/الرسالة.	التصميم المرئي

دمج التشطيب والوظيفة الهيكلية



قرارات مترابطة

يجب التعامل مع اللوح والتغليف والزخرفة والإغلاق كنظام واحد. يجب أن يصمم التشطيب المختار أمام الطيات والحواف وحركة المفصلة.


مواصفات منفصلة
سمك اللوح ووزن الورق مواصفتان منفصلتان.
لا تستخدم أيًا منهما كاختصار
للجودة الإجمالية.

ديناميكية الإغلاق
مواصفة المغناطيس الأقوى وحدها لا
تضمن تشغيلًا مرضيًا. يجب
هندسة الغطاء والمغناطيسات
والبنية المحيطة معًا.


تقييم المراجع المادية وأنظمة الإغلاق

1. الطباعة والتباين


قيّم مظهر المط واللامع وUV أو موضع الرقائق المعدنية تحت الإضاءة الدقيقة التي سيُعرض فيها الهدية.



2. محاذاة الغطاء المغناطيسي
قيّم المحاذاة
وجهد الفتح
في وقت واحد على
الغينة المحملة.




3. وضع الحشوة
افحص سهولة الإزالة،
والعرض البصري،
وآثار التخلص في نهاية
العمر الافتراضي للورق مقابل
الإسفنج.




4. البنية الخلفية

افحص الغطاء المغناطيسي،
والمفصلة، والطيات،
وتجميع الزوايا. لا تفترض
أن مشبكًا خلفيًا منفصلاً
مشمول.




ربط التصميم بخط القطع الهيكلي



☒	تجنّب القوالب العامة تحقق من التصميم مقابل الهيكل المتفق عليه، مع تمييز الغطاء والقاعدة واللوحات الجانبية ومناطق التجميع.
☒	أكد الاتجاه حدّد الأسطح المواجهة للخارج والرسائل التي تظهر عند فتح الغطاء.
☒	فصل المعالجات البصرية حدّد بوضوح الرسومات المطبوعة مقابل مناطق الرقائق مقابل التفاصيل البارزة.
☒	مراجعة الطيات والحواف تأكد من ألا يقع النص والشعارات على الانتقالات الهيكلية.
☒	افحص النتيجة الفعلية لا يمكن للمعاينة على الشاشة أن تُظهر المحاذاة بعد التجميع! قَيِّم وضوح القراءة على عينة مطوية. ملاحظة: أعد تقييم اللوحات إذا تغيّر الهيكل بعد اعتماد التصميم.

سير عمل التحقق قبل الإنتاج



يجعل هذا التسلسل القرارات مرئية قبل الالتزام الكامل.
يجب أن تميّز عروض الأسعار بين تحضير العينة مقابل الإنتاج مقابل توقيت النقل.


مصفوفة اعتماد العينة المحملة

سجل القبول	الطريقة المقترحة	
القياسات والتفاوتات وملاحظات الملاءمة. observations.	قيس النقاط المتفق عليها، وحمل المحتويات الفعلية.	الأبعاد والملاءمة
الطريقة المتفق عليها، وقوة الفتح المقاسة بالنيوتن (N).	افحص المحاذاة والجهد.	تشغيل الإغلاق
عدد الدورات، والظروف، والتغييرات في المفصلة.	شغل الغطاء بعدد الدورات المتفق عليه.	الفتح المتكرر
الصور وحدود العيوب المقبولة.	افحص الزوايا والمواد اللاصقة والطيات.	سلامة التجميع
اللون، والتسجيل، وملاحظات السطح.	قارن مع المرجع المادي.	المظهر
الإجراء المعمول به والنتائج.	قيّم داخل تهيئة الشحن.	التوزيع

حقائق اختبار الأداء

اختبارات السحب ≠ تصنيفات الحمولة

قياس قوة سحب المغناطيس
يحدد طريقة،
ولا يحدد سعة حمولة
عامة للصندوق.





التحقق من النقل


تؤكد إجراءات ISTA على
اختيار الاختبارات المناسبة
لنظام التوزيع الدقيق. اسأل
عما إذا كان ISTA 3A مناسباً
لشحنتك الطردية المخططة.

تنبيه صريح: لا تطبق ZIGPAC أي ختم تحقق أو شهادة شاملة على هذا المنتج.
لا يمكن تقديم أي ادعاءات أداء دون تقرير اختبار خاص بالمشروع.

مصفوفة القرار: أي مسار تغليف مناسب؟

المسار	حالة الاستخدام	المفاضلة الرئيسية
	قابل للطي مخصص	عرض بعلامة تجارية مع تخزين مسطح.
	غير قابل للطي	يُورَد العرض مجمّعًا.
	صندوق مغناطيسي جاهز	المقاس الحالي يناسب المشروع.
	صندوق على شكل درج	يُفضّل الكشف الانزلاقي.
	علبة طي قياسية	العرض المغناطيسي غير مطلوب.
		يصبح عمل التجميع وبناء الطي جزءاً من عملية التنفيذ.
		تؤثر الأبعاد بعد التجميع بشدة على حجم التخزين والشحن.
		يتطلب قبول التوافر الحالي وحدود التخصيص.
		ملاءمة الصينية والتثبيت يحلان محل الإغلاق المغناطيسي كفحوص رئيسية.
		هيكل وملاءمة وتجربة فتح مختلفة جذريًا.

تحليل "الشحن المسطح" والتكلفة الإجمالية



1. تكلفة المنتج
الصندوق، والحشوة،
الطباعة،
التشطيبات.

2. التطوير
أخذ العينات،
الأدوات،
إعداد التصميم.

3. التنفيذ
تجميع الصندوق،
تحميل المحتويات،
التغليف الواقعي.

4. التسليم
رسوم الشحن،
الجمارك/الرسوم،
التسليم النهائي.

يقلل الشحن المسطح الحجم الأولي، لكنه يتطلب تجميعًا في مرحلة التنفيذ.
لا يحدد تصميم الطي المسطح نسبة توفير ثابتة، وتقليل حجم التعبئة
لا يُترجم تلقائيًا إلى

تخفيضات متطابقة في الشحن. يجب حساب أبعاد الكرتون،
والكمية في الكرتون، والوزن الإجمالي أولاً.

التنقل بين ادعاءات الاستدامة والامتثال



مصدر المواد (FSC)

لا توجد شهادة FSC شاملة
مؤكدة لهذا المنتج.

عند الحاجة، يجب طلب
وثائق خاصة بالمشروع تغطي
مصدر الإمداد المقترح
بالضبط.

Ay

واقع إعادة التدوير

المظهر القائم على الورق
لا يبرر ادعاء إعادة تدوير
للصندوق بالكامل.

يجب تقييم المغناطيسات،
واللواصق، والأفلام، والحشوات
مقابل أنظمة الجمع المقصودة.
تجنب ادعاءات "القابلية
لإعادة التدوير عالميًا".



إعادة الاستخدام والامتثال

احتفاظ المستلم بالصندوق
لا يعني تخفيضًا مقاسًا
في النفايات.

علاوة على ذلك، تتطلب الاستخدامات
المرتبطة بالأطفال (CPSC) والتلامس
المباشر مع الأغذية
مراجعة مخصصة
لأسطح التلامس
ومتطلبات الوجهة.

قواعد التعامل الأربع

2. اعتمد المظهر والتشغيل معًا.

قيّم التصميم والطيات والحشوات والإغلاقات بشكل شامل على عينة محمّلة.

1. اشتر الملاءمة القابلة للاستخدام، وليس المقاس الاسمي.

سجّل أبعاد المنتج والداخلية والخارجية بشكل منفصل بالمليمتر.

4. اعتمد حصرًا على بيانات خاصة بالمشروع.

الحد الأدنى للطلب (MOQ)، والوزن للوحدة، والسعر، والتوقيت تتطلب عرض أسعار مخصصًا.

3. قارن العبوة الكاملة المسلمة.

احسب في التطوير، وعمالة التجميع، والتغليف الخارجي الوافي، وتكاليف التسليم النهائي.

ملاحظة: يجب أن يقيّم تخطيط تغليف الاتحاد الأوروبي الأحكام ذات الصلة مقابل تاريخ التطبيق العام لـ PPWR، وهو 12 أغسطس 2026.

إعداد عرض أسعارك الخاص بالمشروع

تنجح صناديق الهدايا المغناطيسية المخصصة عندما يتم حل العرض والتجميع والتسليم معًا. للحصول على عرض أسعار دقيق، يرجى إعداد ما يلي:

[] الأبعاد الدقيقة للمحتويات المادية

[] إجمالي الوزن المحمّل (المحتويات + الحشوات)

[] كمية الطلب المستهدفة

[] متطلبات التصميم والتشطيب والحشوة المقترحة

[] وجهة التسليم وتاريخ الوصول المطلوب

حلول ZIGPAC للتغليف المخصص

أرسل المواصفات لأخذ العينات وتأكد الإنتاج.